

# Hilfe gesucht NUC7i5BNH

**Beitrag von „Jono“ vom 10. Juni 2020, 19:50**

Die Sleep Probleme hängen 100%ig an falsch konfigurierten USB Ports. Kannst du mit Hackintool dir einen neuen passenden USB Kext erstellen