

Erledigt

Neuen Hackintosh als Mac mini (Late 2018) - NUC815BEH

Beitrag von „pixel.paule“ vom 11. Juni 2020, 06:14

Hallo zusammen ich würde gerne noch mal das „Soundproblem“ angehen. Wie [puh-muh](#) geschrieben hat, hab ich ebenfalls das Problem das mein Sound sich wie ein 5.1 System anhört bei dem nur die Rear-Lautsprecher funktionieren und nicht alles Spuren im vollen Umfang wiedergegeben werden.

[puh-muh](#) Kannst du bitte einmal nachsehen welche Biosversion du verwendest?

Wie geht man denn an das Problem am besten dran? Muss da eventuell an einer speziellen Kext oder Treiber was angepasst werden und wenn ja, kann man das am besten irgendwo mitteilen? Ich bin bei dem Thema leider nicht so tief in der Materie drin.

Oder soll ich ein neues Thema dazu im Forum eröffnen?