

# Catalina auf dem Thinkpad X250

Beitrag von „Clio“ vom 11. Juni 2020, 10:02

Nun ja, Catalina ist installiert und läuft super, allerdings ist es nach wie vor die Klinke welche Probleme macht. Anscheinend schmiert da im laufenden Betrieb regelmäßig was ab, ohne das bisher ein Muster zu erkennen wäre. Wenn ich von "interne Lautsprecher" zu "line-out" wechsele, hört man den jeweiligen Ton der Quelle welche man abspielt, jedoch wird dies überlagert durch ein ziemlich unangenehmes, lautes Rauschen.

Hier im Anhang Teile der Konfiguration. Sehr wahrscheinlich mache ich da irgendwas falsch

In CC unter Devices, Audio Inject steht 15 und Reset hda ist markiert.

[hackintosh-forum.de/attachment/142010/hackintosh-forum.de/attachment/142009/](https://www.hackintosh-forum.de/attachment/142010/hackintosh-forum.de/attachment/142009/)

Hätte da eventuell jemand eine Lösung?