

kein WLAN DW1560 keine PCIe Erkennung

Beitrag von „altverloren“ vom 11. Juni 2020, 11:41

Ja, lief damals schon nicht berauschend.

Ich habe heute Vormittag Win10 installiert und mal nach dem WLAN Modul geschaut. Auch dort nach meinem Verständnis Fehlanzeige.

Mit einem Tool (HWInfo) habe ich mir mal den PCI Port "näher" anschauen wollen. Dort wird gesagt der Slot ist "EMPTY".

Jetzt stellt sich für mich nur noch die Frage wie ich den genauen Fehler am besten und günstigsten lokalisiere.

Ist es der Port auf dem Mainboard oder die M.2 Karte.

Ein USB Adapter für die Karte habe ich im WWW ebenfalls nicht ausfindig machen können.

Das Laptop meiner Frau, welches ich eigentlich nicht auseinandernehmen wollte, muss jetzt wohl doch herhalten.

Ich hoffe ich Schrotte nichts...