

# kein WLAN DW1560 keine PCIe Erkennung


Beitrag von „altverloren“ vom 11. Juni 2020, 15:37

Danke [grt](#) ich habe es jetzt am Laptop meiner Frau getestet.

Nur die Ergebnisse machen für mich keinen Sinn...


Vielleicht hast du, [anonymous\\_writer](#) oder [CMMChris](#) eine Idee wie das jetzt alles zusammenpasst.

(defekte) DW1560 im Laptop ausgelesen mit HWInfo



Der blaue Eintrag für das BT Modul und der zweitletzte Eintrag zeigt das WLAN Modul an. Ergo wird die Karte erkannt was sie im Hackintosh nicht wird -> also nicht defekt? (Funktion habe ich nicht getestet)

Und das Laptop-Wlan-Modul im Hackintosh ...



... findet sich auch wieder und wird unter PCIe im Hackintool angezeigt. Ergo ist der Slot auch nicht defekt...

