

# Welche (Update-)Variante am sinnvollsten für meine Setup?

**Beitrag von „schmudd“ vom 11. Juni 2020, 16:26**

Das macht Sinn. Ich verstehe nur noch nicht genau den Hintergrund. Weil Clover zum starten kriegen funktioniert mit der neuen Platte ja, nur dass er das System nicht lädt bzw. der Balken erscheint. Verstehe ich das richtig, dass das an einer falschen EFI liegt oder liegen kann? Und dass der Bootstick deswegen gemacht wurde, um nicht nur Clover zu starten, sondern auch direkt die richtige EFI bereitzustellen?

Im Bios war "Other PCI Device ROM Priority" bereits auf UEFI Only und jetzt habe ich dazu noch bei "Storage Boot Option Control" von Legacy Only zu UEFI Only umgestellt.

Das meinst du oder?

Seltsamerweise entsteht auch mit jedem Neustart und dem Gehen zu F12 ein weiterer Eintrag:

"UEFI: Samsung SSD 970 1 TB, Partition 1". Den Eintrag habe ich jetzt schon 5 Mal genau so untereinander