

Installationsproblem auf Acer Aspire A515-52G

Beitrag von „certy“ vom 11. Juni 2020, 19:17

Ja stimmt, die Zwischenbilanz.

Also folgendes fällt mir bis jetzt auf:

1. Offenbar ist keine WLAN Verbindung möglich.
2. Das Touchpad funktioniert garnicht.
3. Nach ca. 60 Sekunden ohne Eingabe friert das Bild dauerhaft ein.
4. Womöglich leichtes Screen Tearing.
5. Bluetooth lässt sich nicht abschalten.