

Installationsproblem auf Acer Aspire A515-52G

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 11. Juni 2020, 19:33

Die Grafik beschleunigung greift noch nicht da nur 7mb erkannt werden.

EDIT: im Anhang deine EFI. Damit sollte BT, Touchpad, Sound, Backlight der Tastatur funktionieren.