

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „grt“ vom 12. Juni 2020, 11:32

der kondensator ist also plötzlich abgeraucht, wenn ich die antwort richtig interpretiere [yoeddy](#) ?

kondensatoren rauchen nicht mal einfach so ab, erst recht nicht die kleinen keramik- oder folienkondensatoren. der wird eine überspannung abbekommen haben, weil da noch was anderes im argen ist - durchgeschossene halbleiterstrecke z.b.

was für werte der mal gehabt haben könnte, liesse sich aus schaltplänen ermitteln, ausmessen an einer intakten karte im stromkreis geht leider nicht, da würden nur hausnummern gemessen werden.

ich würde für "schlicht kaputt" plädieren.