

Installationsproblem auf Acer Aspire A515-52G

Beitrag von „certy“ vom 12. Juni 2020, 13:48

Danke für die EFI damit lässt sich Bluetooth abschalten und der Sound von den eingebauten Lautsprechern funktioniert, außerdem konnte ich die Intel Grafikkarte aktivieren so das jetzt 2GB VRAM erkannt werden.

Einige Probleme bestehen aber noch:

1. Der Kopfhöreranschluss funktioniert nicht.
2. Die Schrift der Desktopoberfläche ist allgemein sehr klein.
3. Die Tastatur fällt manchmal aus, funktioniert dann erst bei einem Neustart wieder.
4. Das Touchpad funktioniert nicht. (benutze aber meistens maus, daher nicht so wichtig)