

**Erledigt**

## **Intel Xeon W-3175X oder doch eher X299 Build?**

**Beitrag von „hackymacky“ vom 13. Juni 2020, 12:17**

DSM2

Du meinst bestimmt Code 00 beim Dominus. Ja, hab gelesen, dass das recht häufig ist. Geht m.E. gar nicht. Wenn das Board nicht erhältlich ist, fällt es doch eigentlich schon wieder raus oder?

Also entweder ein teures Case für's Aorus oder eine Alternative (Ryzen)?

ECC-RAM wäre wichtig wegen der Arbeit.

Dass das Pro Display XDR nicht läuft, ist schade. Wäre es dann letztlich nicht einfacher, den MacPro in der Basisversion zu kaufen und dann aufzurüsten?