

OpenCore 0.5.9: Ich komme im Verbose Screen des ersten Boots nicht weiter.

Beitrag von „Jono“ vom 13. Juni 2020, 18:14

Ja, natürlich erst wenn du die EFI rüberkopiert hast.

Das Sleep Problem hängt sehr wahrscheinlich mit den noch nicht konfigurierten USB Ports zusammen.

Wie gesagt, schau dir das Hackintool an. Damit musst du einen neuen, für dein Board zugeschnittenen USB Kext generieren.

Video dazu gibts hier: <https://www.youtube.com/watch?v=y41MfHGoJ9c>