

BCM94360CS2 wird nicht erkannt

Beitrag von „muse_83“ vom 14. Juni 2020, 08:20

Update zu meinem Problem:

der Adapter war fehlerhaft, habe mir jetzt zwei neue bestellt und davon war ebenfalls einer kaputt - also 2 von 3 waren fehlerhaft. Sollte somit jemand das gleiche Problem haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür wohl sehr hoch.