

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. Juni 2020, 15:24

2,4GHz mit geringer Sendeleistung ist extrem Anfällig für Störungen. Diese Störungen können von vielen Quellen stammen - Bluetooth, WLAN, USB 3 und und und. Dagegen kann man nicht allzu viel machen. Standort verändern, möglichst reine USB 2.0 Anschlüsse nutzen, auf 2,4GHz WLAN verzichten, keine Bluetooth Geräte in Nähe zum Tastatur Dongle betreiben.

Ich selbst nutze meinen Logitech Unifying Dongle mit einem USB Hub auf dem Tisch. Dieser befindet sich 20cm zu Maus und Tastatur entfernt. Hier habe ich keine Aussetzer. Wenn ich die Distanz nur minimal vergrößere gehen die Probleme los.