

Ivy Bridge E - Boot scheitert.

Beitrag von „Mirow302“ vom 14. Juli 2020, 15:47

Hier sind die Dateien,

Sorry für die lange Reaktionszeit, ich hatte in den letzten Probleme mit einem Pin auf meinem Sockel, der nach dem Transport verbogen war.

Jetzt geht aber wieder alles.

Ich werd den kext heute Abend mal ausprobieren und schauen ob und wie gut er funktioniert.

Bericht kommt dann natürlich hier in den Thread.

Eine Sache die ich nicht verstanden habe, war, was mit der Screenshot sagen sollte...?

Edit:

Ich habe den kext eingesetzt und habe eine sehr komische Erscheinung bekommen.

An den USB Ports und Controllern hat sich nichts verändert, aber Bluetooth funktionierte auf einmal.

Dann habe ich meine AirPods mit dem Hackintosh verbunden und es funktionierte einwandfrei, doch nach ca 20 sec. trennten sich die AirPods und mir wurde in der Menüleiste nur angezeigt: "Bluetooth: Nicht verfügbar"....?

Ich kann mir nicht erklären wie dass zustande kam, da ich es mit einem Neustart auch nicht mehr reproduzieren konnte...

Lieben Gruß,

Mirow302