

Erledigt

Neuen Hackintosh als Mac mini (Late 2018) - NUC815BEH

Beitrag von „pixel.paule“ vom 15. Juni 2020, 09:56

[Zitat von Jono](#)

Also das Phänomen hatte ich mit Clover. Aber seit ich OpenCore nutze ist das Problem verschwunden

Hmm, also ich komme einfach nicht dahinter. Hast du denn noch irgendwo Einstellungen oder so gemacht die ich vielleicht durch das reine übernehmen des EFI Folders nicht in meiner Config aktiv habe?

Für mich ist es sehr wichtig das der Klinkeausgang/-eingang vorne funktioniert da ich dort ein Headset nutzen will/muss.