

# HP Laptop booten OC Fehler

**Beitrag von „AppleOSX“ vom 15. Juni 2020, 21:19**

Hat jemand von euch noch eine Idee, wie man der Grafik die volle Leistung zuweist?

Ich packe im Anhang nochmal die EFI an, welche Problemlos in den Installer bootet.

Bei der EFI ist halt nur das elendige Problem mit der UHD die nicht richtig erkannt wird, ist ein i5 8265u (8. Generation) - WishkeyLake.

Habe auch mein BIOS mehrmals kontrolliert, beziehungsweise auf den neusten Stand gebracht, jedoch Typisch Laptop-BIOS man hat kaum Einstellmöglichkeiten.

Mir persönlich wäre es egal, ob der Laptop unter OC oder Clover läuft, nur scheint mir OC eine ganze Ecke schwieriger zu sein, Richtig?

Ich würde das Projekt, wenn nötig komplett neu mit eurer Hilfe ausrollen, vielleicht liegt seit Seiten lang hier eine Kleinigkeit im Argen oder so.