

Gigabyte z 390 gaming x & clover boot loader Mojave bricht bei 75% ab & bootet neu

Beitrag von „forofoto“ vom 15. Juni 2020, 22:37

Hallo zusammen,

nachdem ich meine EFI für o.g. Mobo & iGPU nach Simalabims iMac 19.1 nur iGPU nachgebaut habe funktionierte zunächst alles. Dann war ich dumm genug "Feineinstellungen" vorzunehmen: Ich stellte unter als iGPU ID 0x3E9B0007 inclusive. Intel inject und jetzt nach Neustart zeigt er mir entweder ein grünes verzerrtes Bild oder nach ca. 75% Hochfahren des Balkens ich kriege ich einen weißen durchgestrichenen Kreis auf schwarzem Grund.

Anbei meine EFI für folgende Hardware Konstellation: Intel I5 9400 inclusive iGPU (UHD 630 Iris), Gamig X Mobo von Gigabyte

Kann jmd helfen?

vielen Dank forofoto