

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „WeWin“ vom 16. Juni 2020, 06:42

Ich glaube der bios reset hat nicht funktioniert.

Ja das bios ist dual bios fähig, gestern habe ich schon versucht das zweite zu benutzen. Leider ohne Erfolg.

Heute Abend werde ich weiter probieren,

Kann es am Netzteil liegen?