

Kein Bios Zugang/Blackscreen beim Booten

Beitrag von „grecedrummer“ vom 18. Juni 2020, 11:48

LuckyOldMan 🤪 alles gut, im Forum treffe ich ab und zu "Meister" aller Klassen...

Brauchst keine bedenken haben, sogar Hersteller wie HP mit microstar MB hatten uns beauftragt genau diesen sage ich mal "Affengriff" durch zu führen, genau um hinsichtlich der *Werkzeuglosen* Prüfung des CMOS's zu gewährleisten. Sonst musste man den Speicher, duchfluss usw messen und testen etc. Ach Gott, dmals waren noch UNIX Ungetüme ... Leute vergeht die Zeit!

War für uns Service-TK "Saubande" einfacher war 🤪 deshalb...

Alles ok 😊

[badbrain](#)

diese Vorgehensweise ist für Laptops, nicht jeder PC BIOS reagiert darauf