

XMP enabled crash

Beitrag von „Blendomat“ vom 18. Juni 2020, 22:20

Hallo Leute! vielen dank für die vielen Inputs.

Also ja es ist ein X570 board und die Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2,0.

Mein Ryzentosh wird als iMac Pro erkannt und der hat ja 2666 MHz Ram´s. Soll ich mal auf die Frequenz einstellen probieren. was sagt ihr? BIOS ist auf dem letzten Stand...