

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „vielsaitig“ vom 19. Juni 2020, 00:50

[JimSalabim](#) habe ihn Dir gerade als ZIP Datei geschickt. Das Thunderbolt3 Kabel sollte ein original Apple sein. An meinem MacBook Pro wird die Apollo auch direkt erkannt wenn ich sie mittels Thunderbolt3/Thunderbolt2 Adapter anschliesse.

Das Gerät welches ich vorhin testen wollte war einfach eine externe Firewire800 Platte welche ich mittels Thunderbolt Adapter anschliessen wollte. Am Hackintosh wird sie nicht erkannt, am MacBook Pro sofort, auch ohne externe Stromversorgung. Ich habe also eher das Gefühl das mit dem TB3 irgendwas faul ist.

Kann es Sinn machen auf Catalina zu gehen? Oder mal Clover zu probieren.