

**In Arbeit**

## **ASUS Prime Z390 A Probleme**

**Beitrag von „grecedrummer“ vom 19. Juni 2020, 10:55**

Also wenn es so ist, dann vermute ich, so wie es bei meinem ITX Board war, die

Acpi und Kernel - Patches sprechen Dein Mainboard nicht richtig an oder es sind ineinander greifende Schaltungen die bei bei mir zum chaos führten. ABER:

mach mal den PC stromlos für eine Minute, hilft wlan / BT Fehler...

schalte es ein und probier es aus, falls du weiterhin diesen Effekt hast, musst du mit den Schaltungen **Clover** arbeiten also

Acpi und

Kernel - Kext Patches

TIP:

Clover Devices Properties alles löschen falls was eingetragen sein sollte.

USB.kext entfernen

USBinjectall.kext aktiv lassen

neu starten

Hackintool USB kontrollieren ob es so ist wie du es brauchst, wenn nicht stimmen gewisse patches nicht

EDIT:

versuche bitte mal diese config.plist für Dein Board!

Lies Dich mal [hier](#) rein