


Z370 Gaming F, probleme mit RX 5700 XT Nitro+, was kann ich noch probieren?

Beitrag von „al6042“ vom 20. Juni 2020, 10:57

Hi,

da die aktuellen AMD-Karten keinen "Inject ATI" benötigen, solltest du den aus deiner config.plist entfernen.



Dabei kannst du auch folgende Kexte aus dem Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other entfernen:
SMCBatteryManager.kext und SMCLightSensor.kext

Die beiden sind für Laptops spannend, haben aber auf Desktops nichts zu tun und können raus.