

Gigabyte H370 HD3 Catalina Shutdownproblem

Beitrag von „lempira“ vom 20. Juni 2020, 15:56

so jetzt hab ich wieder zeit auf ein neues bootstick mit 10.15.14 erstellt clover 5108 wie vorgeschlagen installiert die die cfl files von [al6042](#) eingefügt config 18,1 verwendet ich komm nicht weiter steh auf dem schlauch ich denke die uhd 630 macht diese probleme weil die hdmi ports nicht angesprochen werden jetzt hab ich recherchiert und da solls einen patch für den framebuffer geben hab mir das hackintool besorgt da werd ich aber nicht schlau draus gibts da eine anleitung(step by step) vielleicht?