

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „grt“ vom 22. Juni 2020, 14:43

sieht auf den ersten blick gut aus dein cloverordner.

irgendwo vorne im thread gibts eine liste mit den framebuffer für die UHD6x0. die mobilen mit definierten anschlüssen trägst du nacheinander in das rot eingerahmte feld ein und guckst, was passiert. die device-id kann weg, sollte es eigentlich nicht brauchen. ebenso der nächste eintrag bzgl. egpu (es sei denn, da gibts eine die deaktiviert werden muss) rest bleibt erstmal drin, wobei du evtl. auch mal testhalber alles bis auf framebuffer-patch-enable weglassen kannst:

