

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „FriFlo“ vom 22. Juni 2020, 15:32

Ich hatte gestern das Problem, dass sofort nach Auswahl der macOS Partition in OC eine Stop-Symbol erschien - mehrere Neustarts und Überprüfung der Startpartiton im BIOS haben nichts daran geändert. Heute wollte ich mich um das Problem kümmern, jedoch startete nun macOS wieder ohne Probleme. Das Herunterfahren hat also das Problem gelöst. Ein paar mal hatte ich schon diese Erfahrung und wenn es mich nicht täuscht, passierte das immer, nachdem ich ein paar mal in Windows war.

Kann das jemand aus eigener Erfahrung so bestätigen und weiß eventuell jemand, wie es zustande kommt?