

# HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „sabisauer“ vom 23. Juni 2020, 10:59

Eine große Bitte an Profi oder einen Jeden, der helfen kann/will:

Seit einer gefühlten Ewigkeit versuche ich die erweiterten Thunderbolt-Einstellungen für **ASRock Z370 Professional Gaming i7, BIOS 4.00** freizuschaukeln.

Ich habe es auch mit den verschiedensten AMIBCP Versionen versucht. Resultate: Entweder Abstürze oder eine 0-Bytes Datei als Ergebnis. Ich weis nicht, wie viele BIOSe Vers. 4.00 ich schon verbraucht habe. Bin schon am Verzweifeln. HELP

Letzte Rettung: Ist es möglich eine gepatchte 4.00 BIOS-Datei zu bekommen ???