

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „doctor.f Faust“ vom 24. Juni 2020, 14:42

[Zitat von JimSalabim](#)

ist normal so.

OK - das merkwürdige ist, dass es bei meinen vorherigen Einstellungen nicht ausgegraut war und finde nicht den Grund 😞 warum es bei den Settings RX nicht geht.

Der Rechner selbst friert nun doch wieder ein. Im System.log steht als letzter Eintrag meist:

```
com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.DumpGPURestart): Service only ran for 1 seconds.  
Pushing respawn out by 9 seconds.
```

Ich vermute es liegt an der iGPU-iMac19 konfig und stelle nun mal um auf MacPro ...