

Erledigt

Probleme mit asus p5kpl-am-se beim booten in Mac OS X Mountain Lion

Beitrag von „ralf.“ vom 25. Juni 2020, 10:12

Dann mal den prelinkekernel erneuern, mit kext wizard beispiesweise