

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „didi1231“ vom 27. Juni 2020, 16:27

[Zitat von karacho](#)

Kapier ich jetzt net. Wozu brauchst du 2 EFI's?

Edit: Wie soll die EFI2 booten? Du hast dort in der config bei ACPI-Add Dinge eingetragen, die so nicht funktionieren können! *.dsl Dateien hast du drinnen im Ordner, in der config jedoch *.aml angegeben. Die *.aml Dateien fehlen jedoch im Ordner.

Habe die Config.plist geändert das es passt aber gleiche Panic-Meldung