

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „GerhardM“ vom 28. Juni 2020, 15:19

[StevePeter](#) , Du fragst wie ich zwischen den Erkennungen des AC 9642 Moduls als „Ericsson“ oder „Intel“ wechseln kann.

Ich habe keine Erklärung warum, aber wenn ich das macOS (egal ob Catalina oder High Sierra) durch langes Drücken der Ausschalttaste am Rechner abwürge, oder auch wenn ich ins BIOS gehe und da irgendetwas ändere und anschließend neu starte, erkennt das macOS den AC 9642 als „Ericsson“. Das ist reproduzierbar, nicht zufällig. Bluetooth funktioniert dann nicht, mittels ITLWM.KEXT/HeliPort.app aber WLAN.

Wenn ich anschließend in Win 10 boote und danach wieder in Catalina, wird der AC 9642 als „Intel“ erkannt, und Bluetooth funktioniert, aber WLAN nicht, auch nicht mittels ITLWM.KEXT/HeliPort.app.

Jedes Neubooten führt zu Erkennen als „Intel“.

Dieses Togglen zwischen den Erkennungen ist für mich bisher Magie, aber es ist reproduzierbar und unabhängig vom Verwenden von ITLWM.KEXT und der HeliPort App.

Gruß

Gerhard