

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 28. Juni 2020, 18:03

[rookee](#) Bei mir funktioniert das Tool einwandfrei. „AppleCpuPmCfgLock“ und „AppleXcpmCfgLock“ unter „Kernel“ --> „Quirks“ sind bei dir deaktiviert, oder?

Du könntest (falls es wirklich mit dem MSR-Lock zu tun haben sollte) auch mal testhalber den Lock drin lassen und stattdessen die beiden Quirks aktivieren.