

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „FerVlucht“ vom 28. Juni 2020, 22:51

Servus Jim !

Ich bedanke mich jetzt schon für deine Hilfe und das veröffentlichen deiner Arbeit.

Ich habe den Tower aus Platz gründen nun gegen ein MacBook getauscht.

Der neue Besitzer hat leider ein paar Schwierigkeiten.

Er hat eine WD My Passport Pro (Thunderbolt 2) Festplatte die er mittels Adapter an dem Thunderbolt Port anschließen möchte. (Lief vorher am MacBook einwandfrei)

Sie wird mit Strom versorgt, jedoch wird sie nicht erkannt.

Ist dir da was bekannt ?

Es läuft 10.15.4 / 5 und die " Catalina usbinjectall.kext " wird verwendet.

Wie ist das Mit Thunderbolt Hot Plug, läuft das ?

Hat das jemand getestet ?

Liebe Grüße und vielen Dank für deine / eure Hilfe.