

Festplatte wird nicht erkannt. Acer Nitro 5

Beitrag von „grt“ vom 29. Juni 2020, 12:39

saubere kernelpanik bzgl. der nvme.

deaktivier mal die nvmefix.kext in other. kann sein, dass die nicht notwendig ist. ebenso würde ich den nvmeexpressdxefi infrage stellen, den brauchte ich bei etlichen nvmes unterschiedlichster couleur noch nie.

ansonsten wär zu überlegen, statt fakesmc.kext und dem smchelper.efi treiber mal virtualsmc.kext und virtualsmc.efi zu nutzen (ist moderner, hat allerdings nix mit der panik zu tun)

und was definitiv fehlt, ist ein voodooops2.kext (oder was vergleichbares) für tastatur und touchpad