

ASRock H87 Pro4 - Installation mit BDU, Bildschirm bleibt schwarz

Beitrag von „Tardar“ vom 29. Juni 2020, 18:02

[Zitat von g-force](#)

[Tardar](#) Ich habe die Threads zusammengefasst und den Titel geändert. Kein Support über PN.

Danke dir 😊

Ich habe noch eine Frage.

Es geht um USB 3.0

Ich habe mit dem Hackintool die USB Ports analysiert und die USB 3.0 Ports auf USB 3.0 konfiguriert (die blauen müssten 3.0 sein, oder?).


KextsToPatch habe ich für USB auch drinnen, hier mal ein aktuelles Bild:



Name	Type	Vendor	Flags	Flags	Flags	Flags	Flags
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	IOUSBHostFamily	Apple	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	IOUSBHostFamily	Apple	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	IOUSBHostFamily	Apple	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	IOUSBHostFamily	Apple	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	IOUSBHostFamily	Apple	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

Im Hackintool sieht man schön, dass die USB Ports alle mit max. 480Mbit/sec laufen. - Für USB 2.0 gut, für 3 nicht 😊


Stecke ich einen USB 3 Stick in einen USB 3 Port, wird der Stick nicht erkannt.



Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Comment
EHCI	PH01	0x14000000	0x01	Internal	480 Mbps	IOUSBHostDevice	
EHCI	PH02	0x14000000	0x01	Internal	480 Mbps	IOUSBHostDevice	
EHCI	PH03	0x14000000	0x01	Internal	12 Mbps	Generic Mouse (0402)	
EHCI	PH04	0x14000000	0x04	USB3	480 Mbps	Generic Keyboard (0403)	
EHCI	PH05	0x14000000	0x05	USB3	480 Mbps		
EHCI	PH06	0x14000000	0x06	Internal	480 Mbps		
EHCI	PH07	0x14000000	0x07	USB2	480 Mbps		
EHCI	PH08	0x14000000	0x08	USB2	12 Mbps		
EHCI	PH09	0x14000000	0x09	USB3	Unknown		
EHCI	PH10	0x14000000	0x0A	USB3	Unknown		

Stecke ich ihn in einen USB 2 Port, wird er mit 480MB erkannt, was da okay ist.

Die SSDTs habe ich im ACPI/patched Ordner drinnen, so wie es in der Anleitung für den USB Patch beschrieben war:



UsbInjectAll ist in V0.7.5 installiert.

Habt Ihr eine Idee?

Bin mir gerade nicht sicher, wo ich ansetzen muss - hoffe daher das einigermaßen beschrieben zu haben 😊

Danke Euch und beste Grüße