

USB Ports werden nicht erkannt.

Beitrag von „NIFO“ vom 30. Juni 2020, 00:22

Habe einen Intel Core i7-8700k dieser ist ein Coffeelake also habe ich den Clover-CFL verwendet jedoch kommt nachdem ich bei clover den stick auswähle erst ganz viel Console und dann ist das Display schwarz und sucht dann nach einem Input als wäre der PC aus.