

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „WebManSpain“ vom 30. Juni 2020, 11:04**

Hallo Jim, Zuerst meine Glückwünsche für dein feine und präzise Arbeit. Mein Hackintosh funktioniert in Ordnung. Meine einzige Sorge ist, wenn ich das Gerät nach dem Schlafengehen aufwache, alle angeschlossenen USB-Geräte erscheinen als nicht richtig ausgeworfen.

Gibt es eine Möglichkeit, dies zu beheben?

Ich kann auch die 2 Thunderbolt 3 Ports zum Laufen bringen. Irgendwelche Ratschläge?

Vielen Dank im Voraus