

# Opencore Black Screen BIOS

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 30. Juni 2020, 21:55**

Jetzt ist es endgültig hin. Er kennt nicht mal mehr den M\_BIOS chip. Hab jetzt ein paar Winprogramme durch ..... nix. Überall das selbe Ergebnis. Ich frage mich wie beide Chips quasi parallel kaputt gehen können.