

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „Sascha_77“ vom 30. Juni 2020, 22:01

Nein ich habe nichts geflasht. Soweit kam ich gar nicht erst. Bin nicht mehr ins BIOS gekommen. Bootmenu war auch keins da. Also hab ich wieder versucht den Chip zu flashen. Das hat nicht mehr geklappt. Und B_BIOS ging von anfang an nicht zu flashen.

Keiner der beiden wird jetzt von irgendeiner Software noch erkannt.