

Erledigt

Fujitsu Lifebook S762 Soundkarte Realtek ALC269VB wird nicht erkannt

Beitrag von „flori950“ vom 1. Juli 2020, 00:48

Hallo Liebe Community,

Ich habe es geschafft meinen älteren Fujitsu Lifebook Laptop S 762 mit einer Hackintoshinstallation zu versehen und schreibe hier mit Ihm in diesem Forum. Meine WLAN Karte funktioniert, ich schaue mal noch, ob diese Bluetooth unterstützt, und auch die restlichen Sachen scheinen zu funktionieren.

Nach einigen Nachforschungen habe ich mich an meine Soundkarte machen wollen, welche nicht mal angezeigt werden wollte. Ich versuchte es mit den Injections von 1-21, jedoch hatte ich keinen Erfolg. Evt. hat jemand in dem Forum das selbe Problem gehabt, da ich mit den genannten Tipps nicht sicher bin, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Die Daten habe ich hochgeladen mit meiner Efi configuration. Ich habe einige ARPI Errors bei der Installation bekommen, jedoch läuft die Maschine ohne Probleme bis auf die Audio Probleme. Evt. hängen auch die Microfonprobleme an diesem Thema. Falls falls Ihr noch Infos braucht dann stehe ich euch gerne Frage und Antwort. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.