

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „lev92“ vom 1. Juli 2020, 05:21

[Zitat von JimSalabim](#)

Ja, andere Systeme sind in der SSDT ausgeschlossen.

[FerVlucht](#) Thunderbolt-Hotplug funktioniert ohne Probleme. Allerdings ist die Firmware auf dem Thunderbolt-Chip auf dem Board halt nicht die von Apple, daher gibt es mit einigen Geräten auch Einschränkungen. Vielleicht liegt es daran. Der Chip lässt sich auch mit einer gepatchten Firmware flashen...

Hast Du das schon gemacht/probiert?