

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „Raptortosh“ vom 1. Juli 2020, 08:44

Das Problem ist eher, dass sich die Chips nicht mehr mit dem Bios Programmer flashen lassen.

Das Board hat einen Bios switch, also m und b bios, bringt aber auch nichts, hat er schon geschrieben 😊