

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „locojens“ vom 1. Juli 2020, 09:22

Was sich bewährt hat... wenn irgendwie möglich einen Sockel auflöten bei den Boards, denn falls das Bios nochmal abkackt ist es einfacher möglich den Chip zu tauschen und Außerdem ist es besser den Chip ohne Störfaktoren welche nunmal eine Platine mit ihrer Elektronik mitsich bringt zu eliminieren da am Programmer nur der "nackte Chip" hängt.

Mit freundlichen Grüßen Jens!