

Keine Sensorwerte - OpenCore

Beitrag von „Zeitter1“ vom 1. Juli 2020, 14:09

Hi,

mit meinem Intel Board auch von Gigabyte und Clover gab es nie Probleme. Mit dem Wechsel zu OpenCore und neuem Board + AMD Ryzen bekomme ich keine Sensorwerte mehr ausgelesen. Gerade jetzt im Sommer doch echt "blöde". Da ich nicht weiß wie heiß alles wird. Finger auf CPU kommt nicht in Frage 😊

[OpenCore Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

Board: Gigabyte X570 Pro Aorus

Prozessor: Ryzen 5 3600

Grafikkarte: Sapphire RX 5700XT Nitro+OS: Catalina 10.15.3

OpenCore 0.55 anbei auch meine verwendeten Treiber und Kext. Im Forum Link ist auch mein EFI Ordner zu finden.