

Erledigt

Fujitsu Lifebook S762 Soundkarte Realtek ALC269VB wird nicht erkannt

Beitrag von „flori950“ vom 2. Juli 2020, 16:22

Ich glaube es nicht. Jetzt bekomme ich mit der AppleALC meine Integrierten Lautsprecher angezeigt. Wie bin ich vorgegangen: Erstmal VoodooHDA entfernt und wieder die applealc wieder in die bekannten other Ordner. Auch den Originalen AppleHDA nochmal integriert und Cache aktualisiert. Dies brachte jedoch nicht das Ergebniss. Erst die im Thread beschriebenen Fixes im ACPI bereich von CC brachte dann ein Erscheinen der Lautsprecher mitsich. Problem ist, ich habe immernoch kein Ton.

Bootprobleme oder ähnliches wie im Thread beschrieben hatte ich nicht. Ich werde jetzt nochmal versuchen mit der device id zu spielen.

EDIT:

Schon die id:2 inject hat eine Verdoppelung der Lautstärke geholfen. Danke an alle für die Hilfe und Verlinkungen Hier in die Gruppe.

Das Thema kann geschlossen werden.