

Catalina auf dem Thinkpad X250

Beitrag von „Clio“ vom 3. Juli 2020, 17:58

Vielen Dank nochmals für das Nachprüfen der EFI!

Habe die Haken mal testweise rausgenommen, aber mit dem selben Ergebnis. Dafür habe ich nochmals einen Test gemacht um sicherzugehen, dass es wirklich ein PowerManagement Problem ist:

ohne Netzteil neu gebootet, Klinke hat funktioniert

- in den Sleep geschickt und wieder aufgeweckt: halb Sound, halb Rauschen

- wieder ohne neu zu booten in den Sleep geschickt, diesmal MIT Netzteil, und wieder aufgeweckt, Klinke hat sauber funktioniert!

Demnach muss es ein PowerManagement Problem sein!

Ich frage mich nun ob es möglich wäre, dass mir irgendwer bei dem es funktioniert seine config.plist schickt, damit ich haarklein jede Einstellung mit meiner eigenen auf Unterschiede vergleiche. Vielleicht würde ich ja dann die Nadel im Heuhaufen finden...

Abgesehen davon, was haltet ihr von diesem Projekt:

<https://github.com/Sniki/ALCPlugFix>

Dies soll nach mehreren Quellen auf Reddit auch für das X250 funktionieren, allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich das installiert krieg. Weiß da vielleicht jemand einen Tip?