



macOS 11 BigSur Dev-Beta Clover Patch

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. Juli 2020, 18:54

ich habe mit der aktuellem OCQuirks.efi und der OpenRuntime.efi auf meinem iMacPro1,1 (KabyLake) einfach keinen Erfolg. Ich habe alles nach Anleitung von [kuckkuck](#) eingerichtet, alle Treiber und Kexte aktuell und mit oder ohne Bootflags läuft alles auf eine KP hinaus. angefangen bei 10.14.6; 10.15.5 und auch 10.16/11



Es wäre nett, wenn jemand mal einen Blick in die EFE werfen würde. Evtl. fehl noch ein Haken irgendwo?

Bislang konnten ich nur mit OCQuirks.efi und FWRuntimeServices.efi vom 10.10.19 booten.