

Erledigt

Direkter Freeze beim Versuch die Installation zu Booten.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 22. April 2013, 11:29

Ja, aber das ist nicht der AHCI Treiber den er nicht findet sondern er kommt mit dem Chipsatz nicht klar. Da steht ACPI und nicht AHCI 😊

Wenn er keinen passenden AHCI Treiber Laden kann bekommst du ein "Still Waiting for root device"

Benutzt du auch die nawcom Mod CD für AMD?

Sent from my iPhone using Tapatalk