

WLAN / Bluetooth Adapter passt nicht - BCM94360CS2 - M.2 Adapter

Beitrag von „puh-muh“ vom 4. Juli 2020, 17:20

hm also karte wird unter macos so leider erstmal nicht erkannt.

Ob der ngff-slot USB Leistung hat oder nicht weiß ich leider nicht.

Aber danke dir schonmal! 😊

Intern Wlan und Bluetooth im Bios ausstellen oder?